

Requerimento

“Solicito informações da empresa Sabesp, referente a lombada que foi retirada na realização de serviço de rede de esgoto na Rua Benedito Ricardo dos Passos em frente ao número 417 no bairro Jardim Corumbá.”

Excelentíssimo Presidente,

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, que sejam solicitados esclarecimentos à Sabesp acerca da lombada foi retirada para a realização de serviço de rede de esgoto e que, até o presente momento, não foram refeita na via com material asfáltico.

Diante do exposto faço os seguintes questionamentos:

- 1 – Existe alguma previsão para ser refeita a lombada com material asfáltico?
- 2- Se sim, qual seria o prazo para realização do serviço?

A presente solicitação tem como objetivo garantir a reinstalação da lombada que foi removida pela Sabesp durante a execução de obras de rede de esgoto na Rua [inserir nome da via citada acima]. A ausência da lombada compromete a segurança viária, especialmente em áreas com grande circulação de pedestres, crianças e veículos. A lombada é um instrumento essencial para o controle de velocidade e prevenção de acidentes, sendo sua reposição necessária para restabelecer as condições adequadas de tráfego e proteção à comunidade local.

**Sala “D. Ídilio José Soares”, em 9 de agosto de 2025
Severino Bento Gomes
(Bill Gomes)
Vereador**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 370037003200320031003A005000

Assinado eletronicamente por **SEVERINO BENTO GOMES** em 09/09/2025 16:50

Checksum: **34BAE36A56EBA94E2E6553BFB5ECA3301F881ECA52B9A80F8BABA8853D37E318**