

Requerimento

“Solicito informações à empresa Sabesp sobre a reposição da lombada que foi retirada durante o serviço de rede de esgoto e, até o presente momento, não foi refeita na Rua Equador, em frente à escola Bernardino de Souza Pereira.”

Excelentíssimo Presidente,

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, que sejam solicitados esclarecimentos à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, acerca da reposição da lombada localizada na Rua Equador, em frente à Escola Bernardino de Souza Pereira, que foi retirada durante a execução de obras na rede de esgoto e, até o presente momento, não foi devidamente reinstalada.

Diante do exposto faço os seguintes questionamentos:

- 1 - Existe alguma previsão para adotar as devidas providências?
- 2- Se sim, qual seria o prazo máximo para realização do serviço?

Tal medida tem como objetivo principal assegurar a integridade física e a segurança dos pedestres e condutores que transitam pela região, especialmente nas imediações da Escola Bernardino de Souza Pereira, onde há grande circulação de estudantes em horários de entrada e saída. A ausência da lombada compromete a redução da velocidade dos veículos, aumentando o risco de acidentes e colocando em perigo a comunidade escolar e os demais usuários da via pública.

**Sala “D. Ídilio José Soares”, em 9 de agosto de 2025
Severino Bento Gomes
(Bill Gomes)
Vereador**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 320036003400390034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **SEVERINO BENTO GOMES** em 10/09/2025 12:07

Checksum: **B66C3F363F072D7F57484423120C487DF2D6A876BFEF9801DE3ECEAFE5B26E1F**