

# Requerimento

**Solicito informações à empresa Sabesp acerca da lombada que foi retirada durante a realização de serviços na rede de esgoto, na Rua Benedito Ricardo dos Passos, em frente ao número 417, no bairro Jardim Corumbá.**

**Excelentíssimo Presidente,**

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, que sejam solicitados esclarecimentos à Sabesp acerca da lombada que foi retirada para a realização de serviço de rede de esgoto e que, até o presente momento, não foram refeita na via com material asfáltico.

Diante do exposto faço os seguintes questionamentos:

- 1 – Existe alguma previsão para ser refeita a lombada?
- 2- Se sim, qual seria o prazo para realização do serviço?

A presente solicitação tem como finalidade assegurar a reinstalação da lombada que foi removida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, durante a execução de obras na rede de esgoto na Rua Benedito Ricardo dos Passos. A ausência desse dispositivo de segurança compromete significativamente a segurança viária, sobretudo em áreas com intensa circulação de pedestres, crianças e veículos. A lombada constitui um instrumento essencial para o controle da velocidade dos automóveis e para a prevenção de acidentes, sendo sua reposição indispensável para o restabelecimento das condições adequadas de tráfego e para a proteção da comunidade local.

**Sala “D. Ídilio José Soares”, em 9 de agosto de 2025  
Severino Bento Gomes  
( Bill Gomes)  
Vereador**

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 320036003400390035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **SEVERINO BENTO GOMES** em 10/09/2025 12:15

Checksum: **B599983363520EE98B87AED06C30090206DBA04DFCE1E4DC9F2FDCD521F48839**