

## Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

## Indicação nº1298, de 2020.



"Indica ao Executivo, os serviços de reestruturação da tampa da boca de lobo na Avenida Benedito Ribeiro, localizada no Bairro Nova Itanhaém".

## Senhor Presidente:

Indico, através da Mesa, ao Senhor Prefeito Marco Aurélio Gomes dos Santos, os serviços de reestruturação da tampa da boca de lobo na Avenida Benedito Ribeiro, localizada no Bairro Nova Itanhaém.

## Justificativa:

Tal medida visa com o serviço proposto à segurança de pedestres que por ali transitam, sendo assim a reestruturação desta tampa de fundamental importância. Proporcionando assim segurança aos moradores desta localidade.

Sala "D. Idílio José Soares em 23 de novembro de 2020.

Wilson RH